



Uwagi:
Notes:
1. Ze względu na umiejscowienie stelaża na dachu budynku
został on wykonany z szyn ocynkowanych ogniowo

8.	BIS Śruba z łbem sześciokątnym	6143930	10x30
7.	BIS Strut Nakrętka ślizgow a	6517010	M10
6.	BIS RapidStrut Łącznik siodłowy	66587404	41x11mm
5.	BIS Strut Kątów nłk 40tw nzm oc. ogn.	66581228	90°
4.	BIS Strut Wspornik konsol oc. ogn.	66581930	
3.	BIS RapidStrut Szyna oc. oc. ogn. 6mb	6501647	41x11x2,5 6m
2.	BIS RapidStrut Szyna oc. oc. ogn. 6mb	6501667	41x11x2,5 6m
1.	BIS Yeti Stopa pionow armata	67685001	480x480
No.	Name	Type	Notes

Funkcja		Imię, nazwisko		Podpis		Opiekt	
Opracował		mgr inż. Jakub Jarczyński				SPNT Szczecin	
Tytuł		Stelaż S2		Faza		Data	
				PW		2010-08-23	
				Skala		Rev.	
				-/-		0	
				Rys nr		Format	
						A4	
						Ark.	
						1/1	
						100823S2	